

Buongiorno,

a seguito delle chiamate intercorse con Voi ho segnalato ad Acam la presunta perdita di acqua all'interno dell'area dell'Oasi;

Preciso che l'area non interessa la zona del centro visite e non dovrebbe riguardare le tubazioni connesse al centro visite, poste in altro luogo per quanto mi è noto.

Non essendo chiaro se vi siano tubazioni afferenti altro, stese all'interno dell'Oasi, ed essendo evidente la fuoriuscita di acqua che si verifica in maniera intermittente e non legata alle piogge, ho segnalato ad Acam il fatto, rendendomi disponibile per accompagnare l'operatore incaricato al sopralluogo presso il sito descritto.

Vi aggiornerò in caso di sviluppi,

cordiali saluti,

Pamela O'Shaughnessy

Oasi Lipu Arcola

loc. San Genesio, Arcola (La Spezia)

Cell. 349 095 6080

[Pagina Fb Oasi Lipu Arcola](#)



Codice fiscale
80032350482